

2018년 국가안전대진단 추진결과 공개(대구환경공단)

연번	시설명	소재지	지적사항			조치계획		
			정밀안전진단	보수보강	현지시정	정밀안전진단	보수보강	현지시정
1	북부하수처리장 축구장	대구 서구 비산7동 3442						
2	신천 유소년 축구장	대구 북구 조야로2길 209						
3	신천하수처리장 테니스장	대구 북구 조야로2길 209						
4	성서소각장 테니스장	대구 달서구 성서공단로 257						
5	안심하수처리장	대구 동구 금호강변로 91		침사지 조명개선 등			6월중조치완료예정	
6	북부하수처리장	대구 서구 비산7동 3442		탈수동 뒷편 일부 지반침하 보수 등			6월중조치완료예정	
7	신천하수처리장	대구 북구 조야로2길 209		배수로 낙엽 및 안전난간대 설치 등			6월중조치완료예정	
8	서부하수처리장	대구 달서구 달서대로 210		종침계단실 외벽 타일보수 등			6월중조치완료예정	
9	달서천하수처리장	대구 서구 염색공단로 130		최초침전지 그레이팅 교체 등			6월중조치완료예정	
10	지산하수처리장	대구 수성구 무학로 112		안전울타리 설치 등			6월중조치완료예정	
11	현풍하수처리장	대구 달성군 현풍면 현풍서로 147		분전반 안전커버설치등			6월중조치완료예정	
12	신천하수처리장 방류수문	대구 북구 서변동 1490		권양기 부식			조치완료	
13	달서천하수처리장 방류수문	대구 서구 비산동 3037						
14	북부하수처리장 바이패스 수문	대구 서구 비산동 3442						
15	북부하수처리장 방류수문	대구 서구 비산동 3442						
16	성서사업소	대구 달서구 성서공단로 257		방화문 수선 등			6월중조치완료예정	